


Guide de sélection pour les outils WT

Génération WT par Weller

La série Weller WT vous propose la nouvelle génération de stations de soudage, toutes accompagnées d'une large gamme de fonctionnalités pour le soudage à la main.

En outre, RS vous offre l'intégralité de la sélection de fers à souder, d'accessoires et d'unités d'extraction de fumée zero smog® compatibles. Réponse de puissance Silver Line



	90 W	150 W
Unité d'alimentation pour soudage WT 1 à un canal Code Commande 122-7912 Type de fiche mâle : Type F et Type G		
Unité d'alimentation pour soudage WT 1H à un canal Code Commande 122-7913 Type de fiche mâle : Type F et Type G		
KIT WTP 90 FER À SOUDER 90 W Le fer haute-technologie pour une utilisation universelle avec pannes à réponse de puissance. Code Commande 122-7915	✓	✓
KIT WP 65 FER À SOUDER 65 W Pour les applications délicates et de petite taille. Code Commande 764-2935	✓	✓
KIT WP 80 FER À SOUDER 80 W Distance de la panne au manche réduite pour toutes les application de soudage standard. Code Commande 611-9807	✓	✓
KIT WSP 80 FER À SOUDER 80 W Pour toutes les application de soudage standard. Code Commande 307-8270	✓	✓
WP 120 FER À SOUDER 120 W Pour les joints de soudure de plus grande taille. Fer à souder : Code Commande 512-837 Support de sécurité : Code Commande 505-2208		✓
WSP 150 FER À SOUDER 150 W Fer à souder: Code Commande 361-0846 Support de sécurité: Code Commande 186-258		✓
KIT WTA 50 2 BRUCELLES DE DESSOUDAGE 25 W 2 x 25 W, pour des travaux de dessoudage en toute sécurité. Code Commande 359-7181	✓	✓
FE 75 FER À SOUDER 75 W Pour l'extraction de panne. Code Commande 405-3395	✓	✓
WHP 80 PLAQUE DE CHAUFFAGE 80 W Plaque de préchauffage. Code Commande 321-8973	✓	✓
WSB 80 BAIN DE SOUDURE 80 W Raccordable à toutes les stations numériques Weller 80 W. Code Commande 361-5504	✓	✓
WSB 150 BAIN DE SOUDURE 150 W Connectable à toutes les stations Weller 150 W. Code Commande 610-9440		✓
KIT TL ZERO SMOG® Unité d'extraction de fumée pour les extractions de volume, pour jusqu'à deux postes de travail. Code Commande 124-0173	✓	✓
KIT EL ZERO SMOG® Unité d'extraction de fumée pour les extractions de volume, pour jusqu'à deux postes de travail. Code Commande 100-0147	✓	✓
KIT 4V ZERO SMOG® Unité d'extraction de fumée pour les extractions de volume, pour jusqu'à quatre postes de travail. Code Commande 763-2244	✓	✓